

P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020

Avviso Pubblico N. 4/FSE/2018 approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015

Corso ITS VIII Ciclo

“Tecnico Superiore in Marketing Digitale delle Imprese Agroalimentare”

(Acronimo: MiDia)

Docente: Ing. Andrea Palumbo

AREA:.....

UF:



Luoghi di lavoro

...

Rischio

da ambienti di lavoro



Luoghi di lavoro

Definizione (art. 62 d. Lgs. 81/2008)

a) I luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;

b) I campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.




Luoghi di lavoro

Definizione (art. 62 d. Lgs. 81/2008)

Tali disposizioni non si applicano:

- Ai mezzi di trasporto
- Ai cantieri temporanei o mobili
- Alle industrie estrattive
- Ai pescherecci



Luoghi di lavoro

Requisiti di salute e sicurezza (art. 63 D. Lgs. 81/2008):

1. Conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV
2. Strutturati tenendo conto di lavoratori disabili
3. Tale obbligo vige in particolare per porte, vie di circolazione, scale, gabinetti



Luoghi di lavoro

Obblighi del datore di lavoro (art. 64 D. Lgs. 81/2008)

Il datore di lavoro provvede affinché:

- I luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'Art. 63, comma 1, 2, 3;
- Le vie di circolazione che conducono ad uscite d'emergenza siano sgombre;
- I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati il più presto possibile difetti e inconvenienti
- I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura



Luoghi di lavoro

Locali sotterranei e semisotterranei (art. 65 D. Lgs. 81/2008)

E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei salvo particolari esigenze tecniche, purché il datore di lavoro provveda ad assicurare idonee condizioni di aereazione, illuminazione e microclima.



Luoghi di lavoro

Lavori in ambienti sospetti d'inquinamento (art. 66 D. Lgs. 81/2008)

- E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini [...] ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo.

- In presenza di dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e se necessario forniti di apparecchi di protezione



Luoghi di lavoro

Requisiti – Allegato IV


- Stabilità e solidità
- Altezza, cubatura e superficie
- Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali, scale
- Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
- Vie e uscite d'emergenza
- Porte e portoni
- Scale
- Posti di lavoro e di passaggio
- Microclima
- Temperatura dei locali



Luoghi di lavoro

Microclima – aerazione


- Nei luoghi di lavoro chiusi i lavoratori devono disporre di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione
- L'impianto di aerazione va sempre mantenuto funzionante
- I lavoratori non devono essere sottoposti a correnti d'aria fastidiosa
- Gli impianti di aerazione devono essere sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione



Luoghi di lavoro

Microclima – temperatura

- Adeguata al metodo di lavoro e agli sforzi fisici imposti ai lavoratori
- Tenere conto dell'influenza che può esercitare il grado d'umidità e il movimento dell'aria
- Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo
- Quando non è conveniente modificare la temperatura dell'ambiente si deve provvedere alla difesa dei lavoratori mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione



Luoghi di lavoro

Microclima – illuminazione

I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale, inoltre devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.

Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza.



Luoghi di lavoro

Locali di riposo

Quando le condizioni lo richiedono i lavoratori devono poter disporre di un **locale di riposo** di dimensioni sufficienti e devono essere dotati di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero di lavoratori.

